

## **SANACIJA SPODNJE NOSILNE KONSTRUKCIJE OBALE TRT1 ZARADI LADIJSKE NESREČE IN PADCA DVIGALA**

**PZI**

### ***0.2 KAZALO VSEBINE št. 129-2018/3-3***

- 0.1 Naslovna stran
- 0.2 Kazalo vsebine
- 0.3 Izjava odgovornega projektanta načrta (ni priložena v PZI)
- 0.4 Tehnično poročilo
- 0.5 Risbe

#### ***0.4    TEHNIČNO POROČILO***

- 1      Tehnični opis
- 2      Tehnični izračuni (glej PGD)
- 3      Projektantski popis del s predizmerani

## **0.5 RISBE**

1	Pregledna situacija	M 1 : 2000
2	Situacija obale TRT 1 z instalacijami	M 1 : 1000
3	Tloris obale TRT 1 z vrisanimi poškodbami	M 1 : 100
4	Tloris obale TRT 1 – sanacija	M 1 : 100
5	Prerez 1-1 obale TRT 1 - sanacija	M 1 : 50
6	Prerez 2-2 obale TRT 1 - sanacija	M 1 : 50
7	Pilot $\Phi$ 812.8/12.5	M 1 :
8	Polnjenje pilota z betonom	M 1 :
9	Detajl ponovne pritrditve instalacij in ograje	M 1 : 20
10	Armaturni načrt sidranja pilota	M 1 : 20
11	Armaturni načrt sanacije jarma v osi 11	M 1 : 20
12	Armaturni načrt sanacije zalednega nosilca in plošče	M 1 : 20
13	Rekapitulacija armature	
14	Kontura območja sanacije	M 1 : 250